



FABRICA DE EXTINTORES
Y MATERIAL CONTRA INCENDIOS



Polígono Industrial Oeste
C/. Juan de la Cierva, Parcela 22/6 C
Apartado de Correos - 248
30169 SAN GINES (Murcia) SPAIN
Tlf. 968 882565
Fax 968 882606
http://www.firefox.es
e-mail: firefox@firefox.es

PROCEDIMIENTO DE CARGA DEAC **COCINAS**

1º .- PRESIONAR LA BOLA SEGÚN FOTOGRAFIA, COMPROBANDO QUE QUEDA HUNDIDA.



**2º .- BAJAR LA MANETA, PRESURIZAR POR LA BOCA DE SALIDA,
COMPROBAR QUE EL MANOMETRO HA ALCANZADO LA PRESION DE
15 BAR, SOLTAR MANETA Y PRECINTAR.**